



NORMES DE SEGURETAT EN SOLDADURA ELÈCTRICA

NORMES DE SEGURETAT

- ✓ Connectar el cable de massa sobre la peça a soldar.
- ✓ Abans de manipular la màquina (per ex. per a moure-la) tallar el corrent.
- ✓ Rentar les peces brutes amb aigua calenta o vapor abans de soldar-les.
- ✓ Estendre els cables per zones on no puguin ser copejats, trepitjats, etc.
- ✓ Durant les interrupcions desconnectar la màquina de soldar.
- ✓ No utilitzar roba de fibres artificials o qualsevol altra fibra fàcilment inflamable.
- ✓ No ventilar amb oxigen.
- ✓ En espais tancats, deixar fora l'equip de soldar.
- ✓ Per a soldar en recipients d'inflamables o volàtils, netejar-los prèviament, desgasificar amb vapor i comprovar amb un explosímetre l'absència de gasos.
- ✓ Assegurar-se que les obertures per on podrien passar projeccions incandescentes, no donen accés a zones amb materials combustibles.
- ✓ La manipulació interior de la màquina la farà un electricista.
- ✓ Quan es treballi en recipients tancats, una persona vigilarà des de l'exterior.

