



NORMES SEGURETAT GENERALS DURANT LA UTILITZACIÓ DE MÀQUINES

NORMES DE SEGURETAT

Risc d'atrapament

- ✓ Utilitzar roba no massa ampla quan es treballa amb màquines.
- ✓ No portar el cabell llarg deixat anar, anells, cinturons...



- ✓ Comprovar el funcionament dels dispositius de seguretat abans d'iniciar la tasca. Revisar-los periòdicament.
- ✓ Mantenir les mans allunyades de la zona de perill.
- ✓ Quan es treballi amb fluids de tall, rentar-se freqüentment mans i braços.
- ✓ Avisar al responsable de l'àrea en cas d'avaría de la màquina.
- ✓ Revisions i manteniment periòdic.
- ✓ En avaries de tipus elèctric només hi intervindran electricistes.
- ✓ Mantenir les màquines netes.
- ✓ No deixar eines o peces sobre les màquines.



- ✓ Treballar sempre amb els protectors col·locats.
- ✓ Si és possible, **no subjectar manualment la peça**. Fer-ho amb l'ajuda de prensors adequats que garanteixin una sòlida fixació de la peça a tallar a la taula de recolzament.
- ✓ **Desconnectar la màquina al deixar el lloc de treball**, encara que sigui per poc temps i no abandonar la màquina fins que estigui totalment parada.